

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0210-43	FECHA:	8/07/2024



Suministro e instalación de techo metalico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metalico para cancha polideportiva




Suministro e instalación de techo metalico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metalico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metalico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metalico para cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director(a) del Centro Educativo Público

