


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Recuerdo a Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0210-43	FECHA:	12/082024




Suministro e instalación de techo metálico para cancha polideportiva




Suministro e instalación de techo metálico para cancha polideportiva




Suministro e instalación de techo metálico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metálico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metálico para cancha polideportiva



Suministro e instalación de techo metálico para cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

