

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chicalquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0211-43	FECHA:	19/04/2024



Estado actual del piso de las aulas



Estado actual del piso de las aulas



Suministro e instalación de piso



sumistro e instalacion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

