

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | San Carlos Sija |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Libertad |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-04-0226-43 | FECHA: | 24/04/2024 |



Mantenimiento a estructura a soporte de metal con anticorrosivo



Reparación y sustitución de ventanas



sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



sustitución de lámina, por lamina troquelada calibre 26

Observación:

Sim Anon

Firma y sello del Presidente de la COP



Amun Guay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

