



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0230-43	FECHA:	13/09/2024



Mantenimiento a modulo de servicios sanitarios



Sustitución de inodoros elongados



Sustitución de lavamanos



circulación




torta de cemento frente a los baños



ampliación patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF Sija, Quetzaltenango




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

