

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje La Union
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0844-43	FECHA:	2/05/2024



Sustitución de puertas



Sustitución de piso concreto por ceramica de cocina



Sustitucion de taza de concreto por inodoro



Suministro e instalación de cabina de mamposteria de baños



pintura de paredes



sustitución de techo de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica E Gomez



[Handwritten signature]

