



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Calel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2724-42	FECHA:	19 de abril 2024



Foto 1: Lado sur del establecimiento, levantamiento de muro perimetral, con una medida de 17 metros lineales por 2.50 metros de altura.



Foto 2: Instalación de balcones en 10 ventanas del lado poniente.



Foto 3: Lado norte del establecimiento colocación de muro perimetral, con una medida de 20 metros lineales por 2.5 metros de altura.



Foto 4: Lado oriente del establecimiento colocación de muro perimetral, con una medida de 42.40 metros lineales por 2.50 metros de altura.



Foto 5: En el lado norte del establecimiento se dejará una entrada de 3 metros por 2.50 de altura, para la instalación de un portón.



Foto 6: Punto de inicio del levantamiento del muro perimetral del lado oriente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

