



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT Las Manzanas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Manzanas, Aldea Saquicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3227-45	FECHA:	07 al 28 /08/2024



Foto1: Sustrucción de torta de concreto en el patio.



Foto 2: Sustrucción de torta de concreto en el patio.



Foto 3: Sustrucción de torta de concreto en el patio.



Foto 4: Sustrucción de torta de concreto en el patio.







Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico en la parte frontal del Instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPP	 CONSEJO EDUCATIVO OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION INEBT LAS MANZANAS SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO
---	---	---	--