Mireslanto de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR PREVIO DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO: QUETZALTENANGO MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA MOGOTILLOS **INEBT** ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 09-04-3541-45 FECHA: 6/09/2024 ESTABLECIMIENTO Reparación de piso de concreto. Sustitución de repello en muros. Reparación de estufa de leña con chimenea. Sustitución de baranda de metal. Sustitución de plancha para estufa de leña. Reparación de mesón de cocina. ENVENIDOS DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA MOGOTILLOS Mantenimiento, con pintura, de rótulo Instalación de pila de un ala. actualizar el número de hojas. Observación: Si es necesario se pueden MOGOTILLEOS

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.