

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joya de la Puerta, aldea chiquival
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3913-43	FECHA:	5/3/2024



Sustitución de lamina duralita por troquelada



Reparación de muro con gaviones



Reparación y mantenimiento de muro



Remoderación y sustitución de letrina por inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público