

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SELVA, ALDEA CHUICABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0240-43	FECHA:	3/10/2024



Sustitución de techo más mano de obra



Remozamiento de plancha más lavatrastos con azulejo




Remozamiento de paredes en cocina más pintura lavable



Sustitución de piso por piso cerámico en cocina



Mantenimiento de Pavimento 3,000 PSI



Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 