


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA ALDEA EL RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0247-43	FECHA:	18/04/2024



Suministro instalación Cimentación , Suministro e instalación de techo paneles



Suministro instalación Cimentación , Suministro e instalación de techo paneles



Suministro e instalación paneles y muros



Suministro instalación Cimentación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público