


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0248-48	FECHA:	3/10/2024




SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




MANTENIMIENTO DE ESTUFA DE LEÑA + CHIMENEA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES



MANTENIMIENTO DE INODOROS



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



#¡VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maiajeronimo
Firma y sello del Presidente de la OBRAL MIXTA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público