



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	Sibilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aidea Chuicabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-05-3215-45	FECHA	6/8/2024



Suministro e instalación de barandas de seguridad



Suministro e instalación de balcones



Suministro e instalación de balcones



Suministro e instalación de balcones



Suministro e instalación de balcones



Suministro e instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y colocar el número de fotos.

 Firma y Sello del Presidente de la A.P.A. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--