



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Quetzaltenango | MUNICIPIO: | Sibila |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chucibal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-05-3215-45 | FECHA: | 10/11/2023 |



Foto 1: Colocación de balcones de atrás del establecimiento.



Foto 2: Limpieza de area para colocación de barandas



Foto 3: Colocación de barandas



Foto 4: Colocación de balcones al frente



Foto 5: Seguimiento de barandas



Foto 6: Seguimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

