

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RINCÓN ALDEA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0015-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: EXCAVACIÓN DE TIERRA



Foto 2: COLOCACIÓN DE COLUMNAS



Foto 3: CENTRANDO COLUMNAS



Foto 4: ARMANDO ESTRIBOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Fernando Ricardo Méndez
Firma y sello del Presidente de la OPP




Roselia Nicanora Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

