

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RINCÓN ALDEA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0015-43	FECHA:	05/08/2024



Foto 1: FUNDICIÓN DE COLUMNAS



Foto 2: COLOCACIÓN DE PIEDRAS



Foto 3: FUNDICIÓN DE SOLERA



Foto 4: REPELLO



Foto 4. REPELLO



Foto 5: FUNDICIÓN DE SOLERA DE INTERMEDIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.


Fernando Ricardo Méndez
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Roselia Nicanora Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

