



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FO
Ver

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Vega, Aldea Buena Vista El Cerro.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0016-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

