



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0019-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE BARANDAS.



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL AULA.



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DEL AULA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA PARA TECHO DE BAÑOS.



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS Y BARANDAS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rainald P. Torres
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0019-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE TASAS PARA BAÑOS.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE MUROS DE BAÑOS (REPELLO)




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reinaldy Pérez
Firma y sello del Presidente de la DDF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

