


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CIENAGA CHIQUITA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0266-43	FECHA:	15/02/2024



Mantenimiento de Puertas, Reparación de Ventanas



Mantenimiento de Puertas, Reparación de Ventanas



Sustitución de Cubierta de lámina



Mantenimiento de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

