

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Quetzaltenango</b>	MUNICIPIO:	<b>Cabricán</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial Rural Mixta</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Caserío La Vega, aldea Ciénaga Chiquita</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-06-0266-43</b>	FECHA:	<b>20 de mayo de 2024</b>



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Mantenimiento de puertas



Foto 3: Planchas, pared y pintura



Foto 4: Mingitorio, y red de drenaje




Foto 5: Red eléctrica



Foto 6: Mantenimiento de balcones, puertas y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del CEP




Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

