

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Vega, aldea Ciénaga Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0266-43	FECHA:	30 de mayo de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Pintura



Foto 3: Planchas, pared y pintura



Foto 4: Mingitorio, y red de drenaje




Foto 5: Red eléctrica





Foto 6: Mantenimiento de balcones, puertas y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Consejo Educativo Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Vega, Aldea Ciénaga Chiquita Quetzaltenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Caserío La Vega, Aldea Ciénaga Chiquita Quetzaltenango
---	--	---	--