

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0268-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: CONDICIONES DE LAS PAREDES CON SARRO EN EL REPELLO ANTIGUO EN DOS AULAS.



Foto 2: PREVIO AL REMOZAMIENTO CONDICIONES DE LOS SANITARIOS.




Foto 3: CONDICION DE LA VIGA PREVIO AL REMOZAMIENTO.



Foto 4: DESPRENDIMIENTO DEL REPELLO EN LAS PAREDES DE LAS AULAS.







Foto 5: CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA ANTES DEL REMOZAMIENTO.



Foto 6: CONDICIONES DE LA TERRAZA ANTES DE REMOZAMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la CPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--