

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0268-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: RETIRO DE REPELLO ANTIGUO EN PAREDES




Foto 2: PEGADO DE REPELLO EN PAREDES EN SUSTITUCIÓN DEL REPELLO ANTERIOR.



Foto 3: ESCABACIÓN DE AGUJERO PARA LA INSTALACIÓN DE PILOTOS DE SIMENTACIÓN PARA COLUMNAS EN LAS PAREDES.



Foto 4: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA A LA VIGA DE CONCRETO EXISTENTE



Foto 5: LOTE DE CINCO UNIDADES DE LOZAS SANITARIOS LISTOS PARA INSTALACION.



Foto 6: FINALIZA LA INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la COPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---