

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0268-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: VISTA INSTALACIÓN DE LOZAS EN UN 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA FINALIZADO



Foto 3: REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ELECTRICIDAD EN LOS MODULOS.



Foto 4: VISTA DE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLADOR EN LA TERRAZA FINALIZADO.




Foto 5: VISTA EXTERNA DEL EDIFICIO CON LOS TRABAJOS FINALIZADO



Foto 6: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELECTRICA FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

