

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                        |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | <b>Quetzaltenango</b>              | MUNICIPIO:                     | <b>Cabricán</b>        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>Escuela Oficial Rural Mixta</b> | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>Aldea Quiquibaj</b> |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>09-06-0269-43</b>               | FECHA:                         | <b>8/05/2024</b>       |



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:







Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPP |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|