


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0272-43	FECHA:	19/02/024



Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26



Sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26



Sustitucion de Inodoros



Sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público