



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ventanas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0272-43	FECHA:	16/04/2024



Foto1: Retiro de láminas Antiguas




Foto 2: Lijada y Pintada de las Costaneras



Foto 3: Destapado y reparación de mingitorios



Foto 4: Retiro y Sustitución de Lavamanos




Foto 5: Perforacion y Destapado de Drenajes



Foto 6: Anulado y Sellado de Balcones, Sustitución Vidrios, Anulación de Pasadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.