

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ventanas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0272-43	FECHA FINALIZACION:	21/05/2024




Foto1: Lamina Colocada al 100%



Foto 2: Interior de las aulas con suministro e instalación de lamina finalizado.



Foto 3: Sustitución de Canales Pluviales-



foto 4: Chorros para lavamanos





Foto 5: Sustitución de nuevos mingitorios para niños e instalacion de la pliala de concreto.



Foto 6: Interior de las aulas con vidrios instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
--	---