



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA LOMA GRANDE CABRICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0276-43	FECHA:	19/06/2024



Sustitución de piso a granito de marmol



Sustitución de torta de piso allsado




Sustitución de multichorros



Sustitución de ventanas a PVC



Suministro e instalacion de baranda de metal



Suministro e instalación de rejilla de metal

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA LOMA GRANDE CABRICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0276-43	FECHA:	19/06/2024



Sustitución de porterías y tableros



Mantenimiento y pintura de puertas



Sustitución de vidrios



Mantenimiento de balcones




Suministro e instalación de canales de PVC y tubos de 3 pulgadas para caldas



Sustitución de laminas a láminas transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

