



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XACANÁ CHIQUITO, ALDEA XACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-3368-42	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Pintura en techo



Foto 2: Pintura en aulas



Foto 3: Pintura en aulas exteriores



Foto 4: Pintura en muros



Foto 5: Pintura en cocina y muros



Foto 6: Sustitución de maya y tubos galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

