



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XACANÁ CHIQUITO, ALDEA XACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-3368-42	FECHA FINALIZACION:	9/09/2024



Foto 1: Pintura de aulas y techo de lámina



Foto 2: Pintura de cocina y muro perimetral



Foto 3: Pintura de muros perimetrales y cancha polideportiva



Foto 4: Sustitución de malla de muro perimetral



Foto 5: Muro perimetral de block




Foto 6: Reparación de banqueta, 10 cm de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Dirección Educativa Pública

