

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS VÁSQUEZ Y HUINILES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0007-43	FECHA:	18/04/2024



sustitución de muro perimetral columna de mampostería pineada.



sustitución de muro perimetral columna de mampostería pineada.




Sustitución de puerta y puerton con maya .



sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público