




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0016-46	FECHA:	2/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se permite el uso de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de INED	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0016-46	FECHA:	2/09/2024



Suministro e instalación de Portón Metálico




Suministro y aplicación de Pintura de muro perimetral, ambos lados 140 m2



Suministro e instalación de Rótulo de identificación 15m2



Suministro e instalación de Reflectores con sensor de exterior



Observación: Si es necesaria se pueden agregar hojas adicionales, siempre y cuando el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo

