



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. ARMANDO SÁNCHEZ MONTEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0283-43	FECHA:	15/04/2024



Suministro e instalacion de lamina troquelada alucinc calibre 26



Suministro de pintura de pared toda parte exterior de la escuela.



Reparacion de piso y azulejo en cocina mas colocacion de cinco puertas de gabinete.



Reparacion de concreto con instalacion de drenaje en acometida principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. ARMANDO SÁNCHEZ MONTEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0283-43	FECHA:	15/04/2024



Reparación de migitorio y lavamanos en los servicios sanitarios.



Limpieza y pintura en estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OMP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

