



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versi


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XETALBIJOJ, CAJOLA QUETZALTENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0284-43	FECHA:	8/04/2024



Mantenimiento a porton de metal.



Sustitución de puerta metálica de aulas y sustitución de chapas cerradura sobreponer y engrape.



Mantenimiento de balcones (sujeciones) y reparación de balcon (sujeciones, lijado y aplicación de pintura).



Mantenimiento de balcones (sujeciones)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Revisado por: Coordinador(a) de Infraestructura Escolar



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-F-  
Ve


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XETALBIJOJ, CAJOLA QUETZALTENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0284-43	FECHA:	8/04/2024



Sustitución de bombillos Led, toma de corrientes dobles y cableado.



Grada de metal



Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras y accesorios.



Sustitución de pared de material de tabla yeso por playwood 3/4 y accesorios, en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Revisado por:  Coordinador(a) de Infraestructura Escolar



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XETALBIJOJ, CAJOLA QUETZALTENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0284-43	FECHA:	8/04/2024




sustitución de tubería de cemento línea principal aguas negras 6" y caja de registro de aguas negras.



Sustitución de pila de concreto.



Estructura portante de techo y accesorios, lamina troquelada MAXALUM calibre 24 y accesorios.



Aplicación de pintura para exterior latex celeste y azul, mando de obra y pintura interior latex.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar