

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xetalbijoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0284-43	FECHA:	7/06/2024



Foto13: VISTA INTERIOR DE INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 24 Y ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO



Foto 14: VISTA DE APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR FINALIZADO



Foto 14: VISTA INTERIOR DE APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS 100% FINALIZADO



Foto 15: VISTA DE MALLA GALVANIZADA 100% FINALIZADA.



Foto 15: VISTA DE BALCON REPARADO (sujeciones, lijado y aplicación de pintura) 100% FINALIZADA.



Foto 15: SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE Cantón Xetalbijoj, Quetzaltenango

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xetalbjoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0284-43	FECHA:	7/06/2024



Foto7: VISTA EXTERIOR DE INSTALACION DE GRADA DE METAL 100% FINALIZADO.



Foto 8: VISTA DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS PVC 3" AGUAS NEGRAS, 100% FINALIZADO



Foto 9: VISTA INTERIOR DE SUSTITUCIÓN DE PARED DE TABLAYESO POR PLAYWOOD 3/4 FINALIZADO.



Foto 10: VISTA DE SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS DE CONCRETO FINALIZADO



Foto 11: VISTA DE SUSTITUCIÓN DE PILA FINALIZADO.



Foto 12: VISTA EXTERIOR DE INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 24 Y ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de estas hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xetalbijoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0284-43	FECHA:	7/06/2024



Foto1: VISTA INTERIOR DE MANTENIMIENTO DE PORTON 100% FINALIZADO



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE PUERTAS FINALIZADO




Foto 3: VISTA EXTERIOR E INTERIOR DE CAMBIO DE CHAPAS CERRADURA.



Foto 4: VISTA DE MANTENIMIENTO DE BALCONES (SUJECIONES) 100% FINALIZADO



Foto 5: INTERIOR DE LAS AULAS CON SUSTITUCIÓN DE BOMBILLOS LED Y CABLEADO



Foto 6: INTERIOR DE LAS AULAS CON SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público