


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09072582-43	FECHA:	19/04/2024




Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta de lámina



Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta de lámina, materiales prefabricados plycem, tablaroca



Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta de lámina, materiales prefabricados plycem, tablaroca



Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta de lámina, materiales prefabricados plycem, tablaroca

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Centro Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo