

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Miguel Sigüilá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Uno (1), Aldea La Emboscada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-08-0002-43	FECHA:	19/04/2024




Sustitución de Balcones



Aplicación de pintura en muros



Sustitución de vidrios




Sustitución de piso. Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




MUNICIPALIDAD

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Miguel Sigüilá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Uno (1), Aldea La Emboscada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-08-0002-43	19/04/2024	

BOSQUEJO



[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

