



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Sigüilá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rurl Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Uno (1), Aldea La Emboscada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-08-0002-43	FECHA:	5/05/2024



Aplicación de pintura en muros



Sustitucion de balcones



Sustitución de vidrios



Sustitución de piso y azulejo



Mantennimiento de puertas



Mantennimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

