



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansanel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024




9.1 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR LATEX PARA MUROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la COP

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansanel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



12.1 mantenimiento a porton de metal.



11.1 instalacion de barandas a pasillo. ( por instrucciones de los bomberos voluntarios)



7.2 sustitucion de canal PVC.



2.2 SUSTITUCION DE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON INSTALACION DE LAMINA.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OEF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansenel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



4. 4 sustitucion de cinco puertas metalicas de mesa para trabajo de cocina



19.4 reparacion de estufa con chimenea metalica en cocina



5.4 sustitucion de vidrios en aulas, sanitarios para niños y niñas.



11.2 mantenimiento de bancones ( lijado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansanel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



4.3 SUSTITUCION DE CHAPAS



4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Instalación de una puerta nueva metalica Enchapada



4. instalacion de una puerta nueva para gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de JAOPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansanel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



4. sustitucion de puerta



4. instalacion de puerta para seguridad de tanque de agua y sistema de bombeo.



5,2 instalacion de ventanas en aula



11.1 sustitucion instalacion de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la COPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público