



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chanshenel, Aldea la Esperanza.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	25/05/2024



SUSTITUCION DE CHAPAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA







INSTALACION DE UNA PUERTA NUEVA METALICA ENCHAPADA



INSTALACION DE UNA PUERTA NUEVA PARA GRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Otunzalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chanshenel, Aldea la Esperanza.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	25/05/2024



SUSTITUCION DE PUERTA



INSTALACION DE PUERTA PARA SEGURIDAD DE TANQUE DE AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO




INSTALACION DE VENTANAS EN AULA




INSTALACION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chanshenel, Aldea la Esperanza.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	25/05/2024




SUSTITUCION DE CINCO PUERTAS METALICAS DE MESA PARA TRABAJO DE COCINA



REPARACION DE ESTUFA CON CHIMENEA METALICA EN COCINA





SUSTITUCION DE VIDRIOS EN AULAS, SANITARIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS



MANTENIMIENTO DE BALCONES (LIJADO Y PINTADO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chanshenel, Aldea la Esperanza.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	22/06/2024



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL .



INSTALACION DE BARABDAS A PASILLO. (POR INSTRUCCION DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS)



SUSTITUCION DE CANAL PVC.



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON INSTALACION DE LAMINA



Aplicación de pintura exterior Latex para muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la QPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

