

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0019-43	FECHA:	28/02/2024



Reparación de muros con repello e impermeabilizacion, Sustitucion de lamina



Reparación de muros con repello e impermeabilizacion, Sustitucion de lamina





Sustitucion de muro perimetral de aulas h=2.50m



Reparación de muros con repello e impermeabilizacion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

