



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOR-103
Versión 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN


SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIORMENTE


DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Juan Chetumal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LOS MARROGUINES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS MARROGUINES, ALDEA EL TZATE, SAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-09-0054-43	FECHA	29/11/2022




Reemplazamiento de láminas en aula 1




Reemplazamiento de Láminas en aula 2



Reemplazamiento de láminas y canal plástica



Reemplazamiento de láminas e instalacion de canal plástica



Pintura especial de pared



Reemplazamiento de Puertas

Observación: Si el usuario no puede agregar fotos adicionales y/o cambiar el orden de fotos.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la CPA



[Signature]

Firma y Sello del Director Técnico Educativo

