



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PHO-0126-123
04/06/2011

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PRIVADO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quisqueyanza	MUNICIPIO:	San Juan Caballote
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDM LOS MARROGUINES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Marrugones, Aldea El Toste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0034-43	FECHA FINALIZACIÓN:	01/10/2008



Reforzamiento de estructura de metal como techo para evitar lluvias



Reforzamiento de puerta de metal en un 80% concluido



Tuberia especial para lluvias



Canales para las lluvias y evitar así la filtración de agua



Piso impermeabilizado y a la vez techo de tierra caliza 25



Reforzamiento de techo en gulo 1

Observación: Se observaron de puertas que se agrietaron y se actualizó el estado de ellas.

Rafael Duarte

Firma y Sello del Profesional de la OPE



[Signature]

Firma y Sello del Jefe de Proyecto Educativo Público

