

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO X		DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM María Cristina Cabrera González	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Rosario zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0307-43	FECHA:	19/04/2024
Suministro e instala transparente	ción de balcones, Suministro de instalación de vidrio	transparente	lación de balcones lación de balcones
bservación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.	- Jah	DIRECCION STATEMENT OF SHIP OF