



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FOR-123
Versión 1




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA ROBLE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	89-09-0311-43	FECHA	13/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la DIF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.