



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA ROBLE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-09-0311-43	FECHA	19/08/2024



DESINSTALACIÓN DE BATERIA DE CINCO SANITARIOS DE PALANCA



PROCESO DE ENTECHADO DE BATERIA SANITARIA INCLUYENDO MINGITORIOS RUSTICOS ATRÁS



PROCESO DE AVANCE DE MINGITORIOS RUSTICOS

*Observación:* Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Pro...

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.