



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FOP-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA ROBLE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-09-0311-03	FECHA	13/08/2024




SANITARIOS DE BOTON INSTALADOS EN BATERIA SANITARIA




SANITARIOS DE BOTON INSTALADOS EN BATERIA SANITARIA



ENTECHADO DE BATERIA CINCO SANITARIOS Y DETRÁS MINGITORIOS RUSTICOS





MINGITORIOS RUSTICOS TERMINADOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la CEBRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público