



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0314-43	FECHA:	04/06/2024



Sustitucion de Lámina troquelada Cal. 26



Mantenimiento de puertas



Sustitucion de estructura portante de madera a metal



Suministro e instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

